



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Ширингушская СОШ»

/ВА. Кисткин/

2024 г.



ПАСПОРТ ДОСПУТНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры(ОСИ)
МБОУ «Ширингушская СОШ»



1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: общеобразовательная школа (нежилое помещение)

1.2. Назначение: образовательное

1.3. Адрес объекта: 431141, РМ, Зубово – Полянский р-н, с. Ширингуши, ул. Новая, 19

1.4. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание, 2 этажа, 1960 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка да; 20000 кв. м

1.5. Год постройки здания: 1937, последнего капитального ремонта: 1972

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2025 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ширингушская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Ширингушская СОШ»

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 431141, РМ, Зубово – Полянский р-н, с. Ширингуши, ул. Новая, 19

1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.10. Форма собственности: муниципальная

1.11. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.12. Вышестоящая организация (наименование): Управление по социальной работе администрации Зубово - Полянского муниципального района

1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 431110, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, РП ЗУБОВА ПОЛЯНА, УЛ НОВИКОВА-ПРИБОЯ, Д 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: организация предоставления общего образования детей

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние, совершеннолетние граждане

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 150 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

от автобусной остановки с. Старое Бадиковос. Новое Бадиково – Ширингуши – школа – с/х техника и обратно

от автобусной остановки д. Киселевки- с. Жуковка – Ширингуши – школа – с/х техника и обратно

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 10 м

3.2.2. время движения (пешком): 1-2 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	
5.	с нарушениями слуха	
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, С, Г)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г)

3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	-
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, С, Г)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, С, Г)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как полностью доступно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальные решения с помощью ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	доступ обеспечен
8.	Все зоны и участки	текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до декабря 2024 года

в рамках исполнения плана по обеспечению доступности объекта МБОУ «Ширингушская СОШ»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

1. *1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).*
2. *2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.*
3. *3. Согласование с собственником объекта.*

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: нет

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. *Акта обследования объекта: № акта 1 от «25» августа 2024г.*

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Ширингушская СОШ»

/В.А Кисткин/

2024г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

С. Ширингуши

25.08.2024 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: общеобразовательная школа (нежилое помещение)
- 1.2. Назначение: образовательное
- 1.3. Адрес объекта: 431141, РМ, Зубово – Полянский р-н, с. Ширингуши, ул. Новая, 19
- 1.4. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, 2 этажа, 1960 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка да; 20000 кв. м
- 1.5. Год постройки здания: 1937, последнего капитального ремонта: 1972
- 1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2024г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ширингушская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Ширингушская СОШ»
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 431141, РМ, Зубово – Полянский р-н, с. Ширингуши, ул. Новая, 19

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: МБОУ «Ширингушская СОШ» предоставляет общеобразовательные услуги

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

при движении гражданина от автобусной остановки «Дом культуры» необходимо перейти ул. 1 Мая по пешеходному переходу и двигаться по направлению центра по тротуару к зданию

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

от автобусной остановки с. Старое Бадиково – с. Новое Бадиково – Ширингуши – школа – с/х техника и обратно (маршрут № 2)

от автобусной остановки д. Киселевки- с. Жуковка – Ширингуши – школа – с/х техника и обратно (маршрут № 1)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 10 м

3.2.2. время движения (пешком): 1-2 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация дос

тупности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	

2.	передвигающиеся на креслах-колясках	
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	
5.	с нарушениями слуха	
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, С, Г)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	-
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, С, Г)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, С, Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как полностью доступно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт

2.	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальные решения с помощью ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	доступ обеспечен
8.	Все зоны и участки	текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до декабря 2024 года

в рамках исполнения плана по обеспечению доступности объекта МБОУ «Ширингушская СОШ»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

- 1. **Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).***
- 2. **Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.***
- 3. **Согласование с собственником объекта.***

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: нет

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	13 – 14	л.
2. Входа (входов) в здание	на	15 – 17	л.
3. Путей движения в здании	на	18 – 19	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	20 – 23	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	24 - 25	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	26 - 27	л.

Руководитель:

Директор МБОУ
«Ширингушская СОШ»:



В.А. Кисткин

Члены рабочей группы:

Председатель профкома МБОУ
«Ширингушская СОШ»

Д.Р. Ямашева

Общественный инспектор по охрадетства

И.В. Каткова

Зам. директора по хоз. Части

А.Б. Учаев

1. **I. Результаты обследования:**
2. **1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ширингушская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Ширингушская СОШ»
431141, РМ, Zubovo – Полянский р-н, с. Ширингуши, ул. Новая, 19

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть			замечаний нет	-	-	-
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть			замечаний нет	-	-	-
1.3.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4.	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5.	Автостоянка и парковка	есть			замечаний нет	О, С, Г	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствуют гигиенические сертификаты, материалы	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

зоны				обследования ОСИ
Территория, прилегающая к учреждению	ДЧ-И (О, С, Г)			текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

1. **I. Результаты обследования:**
2. **2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ширингушская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Ширингушская СОШ»

431141, РМ, Зубово – Полянский р-н, с. Ширингуши, ул. Новая, 19

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Основной главный вход								
2.1.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2.	Пандус (наружный)	нет	-	-	отсутствует пандус	К, О	перепланировка возможна только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть			нет замечаний	-	-	-
2.4.	Дверь (входная)	есть			отсутствуют фиксаторы	К, О	установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто	текущий ремонт
2.5.	Тамбур	есть	36,37	5,6	перепад высоты 10 см	К, О, С	перепланировка возможна только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Запасной вход слева								

2.14.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.15.	Пандус (наружный)	нет	-	-	отсутствует пандус	К, О	перепланировка возможна только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.16.	Входная площадка (перед дверью)	есть			нет замечаний	-	-	-
2.17.	Дверь (входная)	есть			отсутствуют фиксаторы	К, О	установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто	текущий ремонт
2.18.	Тамбур	есть	36,37	5,6	перепад высоты 10 см	К, О, С	перепланировка возможна только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.19.	Площадка перед внутренней лестницей	есть	26	36	замечаний нет	К, О, С	-	-
2.20.	Лестница (внутренняя)	есть	-	-	замечаний нет	К, О, С	-	-
2.21.	Пандус (внутренний)	нет	-	-	пандус на лестничных маршах отсутствует	К	установить невозможно только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.22.	Общие требования к зоне	-	-	-	отсутствуют информационные таблички, отсутствуют тактильные ручки	О, Г, С	установить таблички на запасном выходе, установить тактильные ручки	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Основной вход	ДЧ-И (О, С, Г)			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Запасной вход справа	-	-	-	-
Запасной вход слева	ДЧ-И (О, С, Г)			текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

1. **I. Результаты обследования:**
2. **3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ширингушская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Ширингушская СОШ»

431141, РМ, Zubovo – Полянский р-н, с. Ширингуши, ул. Новая, 19

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О, К, С	установить информационные таблички о препятствиях	текущий ремонт
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть	1		не соответствует ширина марша меньше 1,35 = 1,10 отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступени марша, установить тактильные полосы, предупреждающие об оказании перил	О, К, С	ширину марша изменить не возможно, только при реконструкции здания, установить поручни, нанести контрастные цветовые полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил	реконструкция здания, капитальный ремонт, текущий ремонт
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	пандус на лестничных маршах отсутствует	К О, С	установить невозможно только при реконструкции здания, установить поручни	технические решения невозможны – организация альтернат

								ивной формы обслуживания
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5.	Дверь	нет	-	-	-	-	-	-
3.6.	Пути эвакуации (лестница внутри здания), (в т.ч. зоны безопасности)	есть	26	10	не соответствует ширина марша меньше 1,35 = 1,10 отсутствуют	К	ширину марша не изменить, возможно, только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	К, О, С, Г	установить тактильные, предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	-

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г)			текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г,

У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

1. **I. Результаты обследования:**
2. **4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ширингушская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Ширингушская СОШ»

431141, РМ, Zubovo – Полянский р-н, с. Ширингуши, ул. Новая, 19

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть			пороги в дверных проёмах, несоответствие ширины дверного проёма	К, О, С	убрать пороги, расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания	Индивидуальные решения с помощью ТСР
4.2.	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствуют информирующие обозначения помещений	С	Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными	текущий ремонт

							знаками	
--	--	--	--	--	--	--	---------	--

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (О, С, Г)			Индивидуальные решения с помощью ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

1. **I. Результаты обследования:**

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

1. **II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _

I. Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ширингушская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Ширингушская СОШ»

431141, РМ, Zubovo – Полянский р-н, с. Ширингуши, ул. Новая, 19

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть			<p>имеются пороги при входе в туалеты,</p> <p>отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия,</p> <p>не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова,</p> <p>отсутствует аварийное освещение</p> <p>отсутствуют поручни и опоры</p> <p>отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п.</p>	К, С, О, Г	<p>установить поручни и опоры</p> <p>устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарат)</p> <p>установить крючки для одежды, костылей и т.п.</p> <p>оборудовать кнопкой вызова</p>	капитальный ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
5.2.	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-

5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствуют информирующие таблички о помещении, розетки и выключатели расположены на высоте 0,8, отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях	С, Г, О, К	установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами, установить предупреждающие тактильные маячки	текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О, С, Г)			Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

1. **I. Результаты обследования:**
2. **6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ширингушская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Ширингушская СОШ»

431141, РМ, Zubovo – Полянский р-н, с. Ширингуши, ул. Новая, 19

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-		-	-	-	-
6.2	Акустические средства	нет	-		-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-		-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствует система предупреждения <u>световая</u> , синхронно со звуком	ДП-В	установить дублирующую световую сигнализацию в здании	текущий ремонт индивидуальные решения с помощью ТСР

1. **II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

				обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ДЧ-И (О, С, Г)			Текущий ремонт, Индивидуальные решения с помощью ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**